

Onderhoudsvoorschriften Aluminium Schrijnwerk

Onderhoud van de ramen: Aluminium is onderhoudsvriendelijk, maar niet onderhoudsvrij. Als u dus uw aluminium profielen in topconditie wenst te behouden en u wil genieten van onze garantie, dient u het aluminium regelmatig te onderhouden:

1. Reiniging van het schrijnwerk

- Reinig het aluminium minstens 2 keer per jaar, bij voorkeur in het voorjaar en het najaar.
- In sterk vervuilde of kustgebieden wordt 4 keer per jaar aanbevolen.
- Gebruik lauw water met een zacht, neutraal reinigingsmiddel (pH tussen 6 en 8) bijv Dreft, Per, ...
- Spoel steeds na met zuiver water en droog af met een zachte doek of zeemvel.
- Vermijd schurende producten (staalwol, zand- of schuurpapier), oplosmiddelen, sterke zuren of basen (zoals ammoniak, bleekwater of ontvetters). Ook geen instantet gebruiken voor het reinigen van het glas.

2. Onderhoud van de bewegende delen

- Smeer alle bewegende delen (scharnieren, sluitpunten, sloten) minstens 1 keer per jaar met een geschikt smeermiddel (siliconenspray of zuurvrije olie).
- Controleer bij dit onderhoud ook of alle bevestigingen nog stevig vastzitten.

3. Glas en dichtingen

- Reinig glas met zachte glasreiniger en vermijd krassende materialen.
- Controleer rubbers en dichtingen regelmatig op beschadiging of loskomen.
- Wrijf dichtingen eenmaal per jaar lichtjes in met siliconenspray of talkpoeder om soepelheid te behouden.

4. Waterafvoer

- Houd de waterafvoergaten in de profielen steeds vrij van vuil, stof en insectenresten.
- Controleer dit minstens twee keer per jaar om verstoppingen en vochtschade te voorkomen.

5. Algemene aanbevelingen

- Vermijd langdurig contact van het aluminium met cement, kalk, gips of agressieve bouwproducten. Kalk-, cement- of betonspecie kan het oppervlak van de aluminium sterk aantasten en moet dus zo snel mogelijk verwijderd worden. Cementsluier is een grote vijand van aluminium.
- Gebruik geen hogedrukreiniger of stoomreiniger.
- Indien schade of diepe krassen optreden: behandel deze snel om oxidatie of corrosie te vermijden.
- Volg altijd de instructies van de fabrikant voor specifieke coatings (gelakt, geanodiseerd, poedercoating).

Het onderhoud van het alu schrijnwerk begint reeds na de plaatsing ervan. Stel de eerste onderhoudsbeurt niet uit tot de woning wordt betrokken. Onderhoud, levensduur en garantie zijn drie punten die nauw met elkaar samenhangen.



Alu Box

Alubox Basis onderhoudsbox voor aluminium profielen

- **NOVACARE SHAMP-WAX**
Beschermdende shampoo
- **SURFACE RENEWER**
Reinigen, vernieuwen en beschermen van lak en PVC
- **NOVAWIPE MICROFIBRE FS SOFT**
Microvezeldoek
- **RASTA WASHANDSCHOEN**

AUT 990000113

Durama werkt nauw samen met de firma Novatio voor reinigings- en onderhoudsproducten.

Meer info terug te vinden via de site :

<https://novatio.com/nl-BE/brochures>

Onderhoudsvoorschriften PVC Schrijnwerk

Onderhoud van de ramen: PVC is onderhoudsvriendelijk, maar niet onderhoudsvrij. Als u dus uw PVC profielen in topconditie wenst te behouden en u wil genieten van onze garantie, dient u het PVC regelmatig te onderhouden:

1. Reiniging van het schrijnwerk

- Reinig het PVC minstens 2 keer per jaar, vaker in stedelijke of kustgebieden.
- Gebruik lauw water met een zacht, neutraal schoonmaakmiddel (pH 6–8). bijv Dreft, Per, ...
- Spoel steeds na met proper water en droog af met een zachte doek.
- Vermijd schurende producten, oplosmiddelen, sterke zuren of agressieve reinigers (zoals aceton, thinner of chloorhoudende producten).
- Gebruik geen hogedrukreiniger.

2. Onderhoud van de bewegende delen

- Smeer scharnieren, sluitpunten en sloten minstens 1 keer per jaar met een zuurvrije olie of siliconenspray.
- Controleer bij dit onderhoud ook of de schroeven en bevestigingen goed vastzitten.

3. Glas en dichtingen

- Reinig glas regelmatig met een zachte glasreiniger.
- Controleer de rubberdichtingen en wrijf ze minstens 1 keer per jaar lichtjes in met siliconenspray of talkpoeder om soepelheid en waterdichtheid te behouden.

4. Ventilatie en waterafvoer

- Zorg dat ventilatieroosters vrij blijven van stof en vuil om een goede luchtcirculatie te garanderen.
- Houd de afwateringsopeningen in de profielen vrij van bladeren, stof en insecten.
- Controleer dit minstens 2 keer per jaar om waterophoping te vermijden.

5. Algemene aanbevelingen

- Vermijd langdurig contact met cement, kalk, gips en oplosmiddelen tijdens werken rond het schrijnwerk.
- Bescherm het schrijnwerk bij schilderwerken om vlekken te voorkomen.
- PVC schrijnwerk hoeft niet geschilderd te worden; indien gewenst, volg strikt de aanbevelingen van de fabrikant voor overschilderbare systemen.
- Beschadigingen aan de profielen kunnen vaak hersteld worden met speciale onderhoudsproducten voor PVC.

Het onderhoud van het alu schrijnwerk begint reeds na de plaatsing ervan. Stel de eerste onderhoudsbeurt niet uit tot de woning wordt betrokken. Onderhoud, levensduur en garantie zijn drie punten die nauw met elkaar samenhangen.

PVC Box

Onderhoudsbox voor PVC profielen

► **NOVACARE SHAMP-WAX**

Beschermende shampoo

► **SURFACE RENEWER**

Reinigen, vernieuwen en beschermen van lak en PVC

► **BIO-PASTE**

Pasta voor reinigen en beschermen

► **NOVAWIPE MICROFIBRE FS SOFT**

Microvezeldoek

► **RASTA WASHANDSCHOEN**

Art. 990002113



Durama werkt nauw samen met de firma Novatio voor reinigings- en onderhoudsproducten.

Meer info terug te vinden via de site :

<https://novatio.com/nl-BE/brochures>

Onderhoudsvoorschriften Glas (Schrijnwerk)

1. Reiniging van glas

- Reinig glas minstens 4 keer per jaar, of vaker bij sterke vervuiling (stadscentra, industrie, kust).
- Gebruik lauw water met een zachte glasreiniger of een oplossing van water met een beetje neutraal schoonmaakmiddel.
- Plaats geen ladder tegen het glas tijdens het reinigen.
- Gebruik een zachte spons of zeemvel, gevolgd door droogwrijven met een pluismvrije doek of trekker.
- Vermijd schurende producten, schuurmiddelen, scherpe voorwerpen of droge doeken die krassen kunnen veroorzaken.
- Gebruik geen agressieve reinigers zoals ammoniak, aceton, thinner, bleekwater of siliconenverwijderaars. (ook geen instantet bij alu ramen)

2. Dichtingen en kitvoegen

- Controleer de dichtingen rond het glas regelmatig en reinig deze voorzichtig met water en een zachte doek.
- Beschadigde of loszittende dichtingen en kitnaden moeten tijdig hersteld worden om vochtinsijpeling te voorkomen.

3. Omgeving en gebruik

- Vermijd rechtstreeks contact van het glas met cement, kalk, gips, verf of andere agressieve bouwmaterialen. Cementsluier kan zich sterk vastzetten op het glas. Snel ingrijpen is hier de boodschap.
- Zorg dat ventilatieroosters en waterafvoeren van de raamprofielen vrij blijven zodat er geen water tegen het glas kan blijven staan.
- Voorkom harde stoten of schokken tegen het glas, zelfs bij veiligheidsglas.

4. Algemene aanbevelingen

- Reinig het glas nooit in volle zon om strepen te vermijden.
- Spoel eerst met proper water om zand of stof te verwijderen vóór het poetsen.
- Bij blijvende vlekken of aanslag (bv. kalk, cementsluiers): gebruik een specifiek glasreinigingsproduct aanbevolen door de fabrikant of raadpleeg een professional.
- Vermijd folie of stickers die langdurig op het glas worden gekleefd.

ETIKETTEN - KURKJES



Verwijder zo snel mogelijk na plaatsing alle etiketten en kurkjes. Lange blootstelling aan zonlicht doet de soepele lijm uitharden en laat lijmresten na op het glas. Lijmresten met beetje alcohol verwijderen – opgelet voor de rubber, siliconen- of polymeerdichting.

THERMISCHE BREUK VERMIJDEN



Een thermische breuk treedt op wanneer tussen twee zones van de oppervlakte van de beglazing een groot temperatuurverschil ontstaat.

■ Kleef nooit posters, stickers, ...op de beglazing.

■ Het glasoppervlak nooit volledig of gedeeltelijk langs binnen afdekken ter bescherming tegen bevuling of zonnewarmte.



■ Schuiframen, rolluiken of zonnewering steeds volledig open of dicht.

■ Plaats geen meubels of andere voorwerpen vlak achter de beglazing.

■ Plaats zonnewering of gordijnen op minstens 5 cm van het glasoppervlak.

■ Plaats verwarming en airco op minstens 30 cm van het glasoppervlak. Vermijd dat er koude of warme lucht rechtstreeks op het glas wordt geblazen.

■ Een zonne- of energiereflecterende folie op de binnenkant van een beglazing kan een cumul van warmte veroorzaken. Dit kan eveneens thermische breuk tot gevolg hebben.